

404 Poliüretan Köpük



404 POL ÜRETAN KÖPÜK

TANIMLAMA

Difenilmetan-4.4' -di-isosiyanat içerir.

TEHL KE TANIMLAMASI

- * Yanabilir. Kuruduktan sonra (alevi) geciktiriciözelli i vard,r, hemen tutu maz.
- * Solunum sistemini, gözleri ve cildi tahri eder.
- * Solunmas, hasara sebep olabilir.

KULLANILDI I YERLER

Pencere ve kap, kasalar,n,n montaj,nda çivisiz, vidas,z etkili çözüm. Az miktarda 404 Poliüretan Köpük ile kap, ve pencere kasalar,n, çiviye ya da vidaya gerek duymadan kolay ve sa lam biçimde monte edebilirsiniz.

404 Poliüretan Köpük duvar içine gizlenmesi gereken borular,n ve bu borular için b,rak,lm, bo luklar,n izolasyonu için idealdir. Boruyu s,k,ca saran 404 Poliüretan Köpük ayn, zamanda sese ve so u a kar , da etkili bir yal,t,m sa lar.

404 Poliüretan Köpük uyguland, , bo luklar,n doldurulmas,da a ,rt,c, sonuçlar, olan bir üründür. Çabuk uygulan,r. Birkaç saat içinde sertle ir.

UYGULANMASI

Ön haz,rl,k

404 Poliüretan Köpük uygulanacak yüzey sert bir f,rça ile temizlenmeli toz ve ya l, maddelerden ar,nd,r,lm, olmal,d,r. Poliüretan Köpük uygulanmas,nda rutubetli ortama ihtiyaç vard,r. Uygulama yap,lacak yüzeyi mümkünse önceden az miktarda su püskürterek nemlendiriniz.

404 Poliüretan Köpü ün Kullan,lmaz,

- * Kutuyu yatay duruma getirip 20-25 defa çalkalay,n.
- * Kapakta as,l, duran valfi yerine vidalay,n ve s,k,ca kavray,n.
- * Köpü ü s,karken kutunun ba a a , olmas,na dikkat edin.
- * Uygulad, ,n,z yerin d, ,na ta an köpük var ise bunlar, dikkatle al,n.
- * Uygulayaca ,n,z hacmin üçte biri kadar köpük s,kmaya devam edin, çünkü köpük sertle irken hacmi en az üç kat artar.
- * En iyi sonuç oda s,cakl, ,nda al,nmakla beraber 404 Poliüretan Köpük +5 C ile 30 C aras,ndaki s,cakl,klarda kullan,labilir.

Uygulamadan sonra

- * Ta an 404 Poliüretan Köpük kesilebilir. Ancak bunun yap,labilmesi için köpü ün tam olarak sertle mesi gerekir.
- * 404 Poliüretan Köpük z,mparalanabilir, s,vanabilir, macun çekilebilir, su bazl, boyalarla boyanabilir.

404 Poliüretan Köpük



* Uygulanm, yüzeylere duvar ka ,d, yap, t,r,labilir.

ÖNEML NOTLAR

404 Poliüretan Köpük uygulanm, yüzeyler kurumadan önce asetonla, kuruduktan sonra mekanik olarak temizlenebilir. 404 Poliüretan Köpük ultraviyole , ,nlara dayan,kl, de ildir. Uzun süre do rudan güne , , , alt,nda b,rakmay,n,z. UV , ,nlar,ndan korumak için 404 Poliüretan Köpük uygulanm, yüzey boyanmal,d,r.

DEPOLAMA

Serin ve kuru ortamda +20 °C' de dik konumda depolanmal,d,r.

Raf ömrü 18 ayd,r.